


SI 1830

Solo per personale esperto!
1/1

SERVICE INFORMATION

GUASTO DEL SISTEMA EGR CAUSATO DA CORPI ESTRANEI NEL TRATTO DI SCARICO


CONTESTAZIONI POSSIBILI:

- Funzionamento del motore non uniforme
- Perdita di potenza
- Andatura a scosse
- Codice di errore P1444, P16786

Eventuali corpi estranei presenti nel catalizzatore possono finire a seguito delle pulsazioni nel tratto di scarico o a causa della depressione nel tratto di aspirazione dei motori a benzina passando attraverso le condotte del ritorno dei gas di scarico. Se un corpo estraneo blocca la valvola EGR in posizione aperta, viene costantemente messo in ricircolo del gas di scarico. Di conseguenza si verificano reclami e messaggi di errore quali

- P1444 sensore di posizione valvola EGR – problema di funzionamento/range
- P16786 EGR – portata eccessiva

Spesso, quando viene rilevata una minore quantità di aria fresca convogliata rispetto a quella calcolata per questo stato di funzionamento, il guasto viene ricondotto al sensore della massa dell'aria.

I corpi estranei possono essere pezzi di un catalizzatore danneggiato o residui di saldatura dalla produzione del catalizzatore. Verificare che il catalizzatore non sia danneggiato, ad es. facendo passare un endoscopio attraverso l'apertura della sonda di regolazione a monte del catalizzatore e sostituire la valvola EGR.



Tipologia di danno:
valvola EGR
bloccata



Possibile causa
del danno: pezzi
di un catalizzatore
danneggiato