



09/14



Das Original




## Dichtung, Zylinderkopf in Reparaturdicke

# Chevrolet | OPEL | Vauxhall

### 1,0 Ecotec X 10 XE | Z 10 XE

### 1,2 Ecotec X 12 XE | Z 12 XE

Vor der Motoreninstandsetzung sind die Dichtflächen von Motorblock und Zylinderkopf sorgfältig auf Schädigungen wie z. B. Eingrabungen, Porosität etc. zu überprüfen. Nur durch eine präzise maschinelle Oberflächenbearbeitung von Zylinderkopf und Motorblock in einem Fachbetrieb kann die erforderliche Dichtflächengüte und Maßhaltigkeit wieder hergestellt werden. Eling bietet dafür Zylinderkopfdichtungen in Reparaturdicken (+ 0,25 mm) an.

			
<b>1,0 Ecotec X 10 XE   Z 10 XE</b>	476.710 56 07 058 $\pm 0,55 \text{ mm}$	895.710 $\pm 0,8 \text{ mm}$	
<b>1,2 Ecotec X 12 XE   Z 12 XE</b>	214.990 56 07 448 $\pm 0,55 \text{ mm}$ 73,9 Ø	895.740 $\pm 0,8 \text{ mm}$ 73,9 Ø	

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Gewähr für die ordnungsgemäße Durchführung der Reparatur übernehmen. Montage- und Herstellervorgaben sind zu beachten.

01/01