



# Légtömeg-érzékelők: figyeljen az előírt típusra!

Jármű	Termék	PIERBURG sz.
BMW; Fiat; Opel; Volvo	Légtömeg-érzékelő	7.22701.04/.05.0/.08.0 ... .11.0; 7.22684.07.0 ... .11.0



## Lehetséges panaszok:

- teljesítményvesztés
- fekete füst
- zötyögés
- szükségüzem
- kigyúl a hibalámpa
- hibakód P0100

A felsorolt panaszok egyik lehetséges oka, hogy a légtömeg-érzékelő cseréjekor a járműbe nem a megfelelő érzékelőt építették be.

A dugaszolható légtömeg érzékelők külalakra alig különböznek egymástól. Az integrált elektronikus modulok azonban különböző, az adott motor típusához beállított jelleggörbékkel rendelkeznek.

Ha egy légtömeg-érzékelőt nem a megfelelő járműbe szerelnek, az említett panaszokon kívül további súlyos károk keletkezhetnek.



Légtömeg-érzékelő (dugaszolható kivitel)

**Megrendelés esetén kérjük, pontosan közölje a motor típusát, a jármű alvázszámát, motorkódját és gyártási évét!**

Megrendeléshez kérjük, használja az aktuális adatkészletet:

- Motorservice OnlineShop (naponta frissítve): [www.onlineshop.ms-motorservice.com](http://www.onlineshop.ms-motorservice.com)
- Motorservice Product Disc
- TecDoc-CD és TecDoc-adatok
- PIERBURG katalógus a 2010-es verziótól kezdődően