





## Mercedes-Benz OM 541.941 Euro 2/3

Ref. de artículo	Producto	Marca
Varios		
20090340310	ANILLO EJE PORTA RETEN	BF
20140350100	BOMBA DE ACEITE	BF
50005831	BOMBA DE ACEITE	KS
50006666	BOMBA DE ACEITE	KS
20160350100	BOMBA DE ÁGUA - cód. mot. 019798 -	BF
20160350110	BOMBA DE ÁGUA - cód. mot. 019798 -	BF
20160350200	BOMBA DE ÁGUA	BF
20160350201	BOMBA DE ÁGUA - cód. mot. - 019797	BF
20160350210	BOMBA DE ÁGUA	BF
20160350211	BOMBA DE ÁGUA	BF
50005619	BOMBA DE ÁGUA	KS
50005628	BOMBA DE ÁGUA	KS
20050340010	CASQUILLO PARA RETEN	BF
20090225002	CORONA DENTADA	BF
20090340302	CORONA DENTADA	BF
20090340303	CORONA DENTADA	BF
20900350103	EQUIPO DE COMPRESOR	BF
20160350135	JUEGO REPARACION PARA BOMBA DE AGUA	BF
20160350235	JUEGO REPARACION PARA BOMBA DE AGUA	BF
20160350299	JUEGO REPARACION PARA BOMBA DE AGUA - cód. mot. - 019797	BF
20090340000	JUEGO REPARACION PARA VOLANTES	BF
20090340001	JUEGO REPARACION PARA VOLANTES	BF
20090340002	JUEGO REPARACION PARA VOLANTES	BF
20040350010	KIT DE JUNTAS TORICAS PARA CAMISAS	BF
20070350100	POLEA DAMPERS	BF
20190350000	REFRIGERADOR ACEITE	BF
20010390006	RETEN DE CIGÜEÑAL	BF
20010344721	TORNILLO COLEC. DE ESCAPE	BF
20010342230	TORNILLO DE POLEA DAMPERS	BF
20090342201	TORNILLO DE VOLANTE	BF
20140342011	VÁLVULA DE DESCARGA	BF
20090350000	VOLANTE	BF
20090350009	VOLANTE	BF

\* TRW Engine Components

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para la colocación y la sustitución, véanse los catálogos, el CD TecDoc y/o los sistemas basados en datos TecDoc.

[www.ms-motor-service.es](http://www.ms-motor-service.es)

MS Motor Service Aftermarket Iberica, S.L. · 48220 Abadiano / Vizcaya · España  
Teléfono: +34 94 6205-530 · [info@ms-motor-service.es](mailto:info@ms-motor-service.es)

KSPG AUTOMOTIVE GROUP

