


**PI 1762**

 Uniquement pour professionnels !  
1/1

# PRODUCT INFORMATION

## PAPILLON 7.03703.38.0/39.0

### DIFFÉRENCE : RACCORD DE DÉPRESSION

Les deux papillons 7.03703.38.0 et 7.03703.39.0 sont identiques sur le plan technique. Le papillon 7.03703.38.0 possède en plus un raccord de dépression. Auprès de la concurrence et des constructeurs de véhicules (OE), seule la version avec raccord de dépression est maintenant disponible (036 133 062 L, 408-238-321-006Z). Selon le véhicule (voir le tableau), vous devez obturer le raccord de dépression à l'aide d'un capuchon caoutchouc et d'un collier de tuyau supplémentaire (uniquement disponibles auprès du constructeur).



Papillon  
7.03703.38.0  
avec raccord de  
dépression

### MOTORSERVICE CONTINUE À PROPOSER LES DEUX VERSIONS.

#### AVANTAGES :

- pas besoin d'obturer le raccord de dépression
- pas de risque de défauts d'étanchéité
- aucun achat supplémentaire requis auprès du constructeur



Papillon  
7.03703.39.0  
sans raccord de  
dépression



#### REMARQUE :

Tenez compte de la spécification précise d'après le numéro du châssis, le code du moteur et l'année de construction.

Une fois montés, les papillons nécessitent un « apprentissage ». Respectez impérativement les consignes de montage du constructeur.

| Pour       | Modèles                                                     | N° Pierburg  | Remplace     | N° de réf.*      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Seat       | Leon/Toledo II 1.4                                          | 7.03703.38.0 | 7.03703.01.0 | 036 133 062 L    |
| Škoda      | Octavia I 1.4                                               |              |              | 408-238-321-006Z |
| Volkswagen | New Beetle/Bora/Golf IV/Golf V 1.4                          |              |              |                  |
| Audi       | A2 1.4                                                      | 7.03703.39.0 | 7.03703.09.0 | 036 133 062 B    |
| Seat       | Cordoba 1.2/1.4 ; Ibiza IV 1.2 ; Ibiza III/IV 1.4, Inca 1.4 |              |              | 036 133 062 N    |
| Škoda      | Fabia I 1.2/1.4                                             |              |              | 408-238-321-007Z |
| Volkswagen | Polo 1.2/1.4, Caddy II 1.4, Lupo 1.4                        |              |              |                  |

\* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.