



SI 1458
仅针对专业人员!
1/1

SERVICE INFORMATION

因冷却剂错误

未能密封的水泵

情况

使用错误的冷却剂会显著影响水泵的运行安全性。

导致问题的原因

主要是从冷却系统表面脱落的腐蚀固体颗粒毁坏水泵刮环。腐蚀的主因在于冷却系统内部的冷却液腐蚀防护不够充分。

补救措施

仅使用经制造商许可的冷却剂混合冷却液。避免使用高硬度水 (> 20° dH) 或海水淡化装置的水。

注意冷却液应始终在冷却系统外部的单独容器内混合。

为充分实现卓越的全年防蚀效果, 请注重冷却剂与水的混合比例, 从而确保水泵功能与使用时间正常。出于安全原因, 我们推荐按 50:50 的比例混合。



由于使用过期或不适合的冷却剂造成冷却系统腐蚀。因上述关系造成水泵严重腐蚀的情况不在保修范围之列。



腐蚀的叶轮



刮环损坏——工作面被异物腐蚀

保留更改和图示偏误的权利。