



ZYLINDERLAUFBUCHSEN

FÜR MOTOREN VON
ASIATISCHEN HERSTELLERN

TAKING RESPONSIBILITY IN A CHANGING WORLD

 RHEINMETALL

SLIPFIT UND PRESSFIT

UNTERSCHIED UND EINBAU


Fahrzeuge von asiatischen Herstellern sind in allen Märkten sehr beliebt. Viele dieser Fahrzeuge sind Pkw, bei denen das Überholen des Motors nicht so gängig ist wie bei größeren Nfz. Auch für diese Motoren hat Motorservice verschiedene Zylinderlaufbuchsen im Programm und liefert diese zuverlässig und in Erstausrüster-Qualität.

Auf fünf Kontinenten verfügt Motorservice über entsprechende Vertriebspartner. Dadurch ist Motorservice in der Lage, auch bei zeitsensitiven Anwendungen schnell und zuverlässig die notwendigen Ersatzteile zu liefern. Besonders wichtig ist die zeitnahe Lieferung, wenn es sich um Ersatzteile für Nfz, Generatoren oder bei Marine Anwendungen handelt.

Je nach Einbauart werden die Zylinderlaufbuchsen in Slipfit Liner und Pressfit Liner unterschieden.


SLIPFIT LINER

Die Artikelnummern der Slipfit Liner enden auf -110. Diese Reparaturbuchsen lassen sich von Hand einbauen, ohne dass eine weitere Bearbeitung notwendig ist. Die Zylinderlauffläche, der Slipfit Liner ist bereits fertig gehont. Es ist keine weitere Bearbeitung notwendig, dadurch ist der Wechsel der Zylinderlaufbuchsen in der normalen Werkstatt möglich. Die Buchsen sind im Katalog auch als „finished“ bezeichnet.



PRESSFIT LINER

Die Artikelnummern der Pressfit Liner enden auf -190. Der Einbau dieser Zylinderlaufbuchsen erfolgt durch Einpressen. Danach ist zusätzlich eine Bohr- und Honbearbeitung der Zylinderlauffläche notwendig. Aufgrund dieser zusätzlichen Arbeitsschritte können nur Instandsetzungsbetriebe mit der notwendigen Ausstattung diese Art von Zylinderlaufbuchsen montieren.





30 ARTIKEL
400 FAHRZEUGTYPEN
MEHR ALS 5 MILLIONEN FAHRZEUGE

OEM	Motor	Art.-Nr.	In Assembly
Nissan	SD20	88 603 110	-
	SD22		
	SD30		
	SD33		
Ssangyong	XD3P	89 033 190	-
Toyota	OM314.910	89 069 190	90 274 981
			93 882 961
Toyota	OM314.910	89 177 190	90 274 982
			93 882 962
Toyota	OM314.910	89 178 190	90 274 980
			93 882 960
Suzuki	XUD9	89 184 190	93 648 970
	XUD9A		
Honda	XUD7T	89 316 190	-
Weichai	WD615.69 Euro 2	89 387 110	93 532 962
Ssangyong	OM601.940	89 429 190	91 372 960
	OM661.940		94 675 960
	OM662.940		
Hyundai Mitsubishi	4D55	89 436 190	40 059 960
	4D55T		
	4D56		
	4D56 (8V)		
	4D56T		
	4D56T (64KW)		
Nissan	TD27	89 449 190	40 060 960
	TD27T		
	TD27ETI		
	TD27TI		
	TD42		
	TD42T		
Ssangyong	OM601.940	89 456 190	91 372 961
	OM661.940		94 823 970
	OM662.940		
Isuzu	4JB1	89 520 110	-
	4JB1-T		
	4JB1-TC		

OEM	Motor	Art.-Nr.	In Assembly
Honda	20T2N 20T2R	89 536 190	-
Isuzu	4JG2-T 4JH1-TC	89 817 110	-
Toyota	1HD-FT 1HD-T 1H-Z	89 822 190	
Toyota	1KZ-TE 1Z	89 823 190	
Mitsubishi	4M40 4M40-A 4M40-T	89 824 190	40 054 960 40 069 960
Mitsubishi	4D34 4D34T	89 825 190	
Mitsubishi	4M41	89 829 190	40 290 960
Nissan	YD22DDTi YD22DDT YD22ETi	89 835 190	
Toyota	1CD-FTV	89 836 190	
Nissan	CD20 CD20T	89 838 190	-
Isuzu	4EC1T	89 849 190	94 514 960
Toyota	2L 2L-TII	89 850 190	90 739 971 94 756 961
Mitsubishi	4D30 4D31	89 851 190	-
Toyota	B 11B	89 852 190	-
Nissan	SD23 SD25	89 853 190	-
Mitsubishi	S6R-PTA S6R-MPTA	89 956 110	-
Mitsubishi	S6R2-MPTA S6R2-MPTK	89 957 110	-

HEADQUARTERS:

MS Motorservice International GmbH

Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Deutschland
www.ms-motorservice.com

MS Motorservice Deutschland GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 9
71732 Tamm, Deutschland
Telefon: +49 7141 8661-455
Telefax: +49 7141 8661-450
www.ms-motorservice.de