



Änderungen bei Kraftstofffilter 158-FS

Bei dem Kraftstofffilter 158-FS hat sich die Aufnahme des inneren Dichtungsringes geändert. Anstelle der Plastikhalterung für den Dichtungsring ist die Dichtung nun mit in den Metaldeckel integriert. Durch den Wegfall der Plastikhalterung wird eine bessere Beständigkeit gegenüber chemischen und thermischen Einflüssen erreicht.

An der Bauform und dem Innenleben des Kraftstofffilters hat sich nichts geändert.



Hinweis:

Durch die Änderung ergeben sich keine technischen Unterschiede.

