



PI 1610
仅针对专业人员!
1/2

PRODUCT INFORMATION

三款用于 MAN 的全新 BF 油泵


适合发动机 D20.66 和 D26.76 (欧 II-VI)

车辆生产商: MAN		产品: 机械油泵	
应用	发动机	参考编号 *	BF 编号
TGA, TGS, TGX, Lion's Coach, Jetliner, Skyliner	D20.66; D26.76 (欧 II-VI)	51.05103-5036	20 1402 20660
		51.05103-5037	20 1402 26760
		51.05103-5038	20 1402 26761

这些 BF 油泵由梅施发动机国际贸易公司自主开发并且专为 Aftermarket 提供。有些导致问题的原因可能存在于出厂安装的油泵上，而经过我们优化的设计可避免这些已知问题。

优势一览


- 完整的备件套件，包括所有所需的螺栓和密封垫片。
- 交货时油泵已进行预装。
- 在性能数据相同情况下，通过改进的设计提高了可靠性。
- 交货前每个油泵均于检测台上受检。
- 与 OE 套件相比具有价格优势。
- 交货范围包含装配说明书。



20 1402 20660

20 1402 26760

20 1402 26761



MAN 油泵

保留更改和图示偏误的权利。对应和替换情况请参见相应有效目录或基于 TecAlliance 的系统。
* 所列的参考编号只能用作参考目的，不得用于向最终消费者开具发票。



商品编号 20 1402 20660

商品编号 20 1402 20660 包括：

部件	数量	参考编号 *
油泵盖	1	51.05103-5036 ; 51.05103-0132; 51.05103-0129
内齿轮	1	51.05104-0251; 51.05104-0246; 51.05104-0233
油泵小齿轮	1	51.05104-0234
油泵小齿轮轴	1	51.05105-5000; 51.05105-0070
圆形密封圈 22 x 2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
圆柱形螺栓 M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
密封塞 6 x 5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
六角法兰螺栓 M6x20	9	06.03216-8204; 06.03216-6204



商品编号 20 1402 26760

商品编号 20 1402 26760 包括：

部件	数量	参考编号 *
油泵盖	1	51.05103-5037
内齿轮	1	51.05104-0252; 51.05104-0244
油泵小齿轮	1	51.05104-0245
油泵小齿轮轴	1	51.05105-5002
圆形密封圈 22 x 2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
圆柱形螺栓 M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
圆形密封圈 25.12 x 1.78	1	06.56936-1328
密封塞 6 x 5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
六角法兰螺栓 M6x20	8	06.03216-8204; 06.03216-6204



商品编号 20 1402 26761

商品编号 20 1402 26761 包括：

部件	数量	参考编号 *
油泵盖	1	51.05103-5038
内齿轮	1	51.05104-0251; 51.05104-0246; 51.05104-0233
油泵小齿轮	1	51.05104-0234
油泵小齿轮轴	1	51.05105-5000; 51.05105-0070
圆形密封圈 22 x 2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
圆柱形螺栓 M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
圆形密封圈 25.12 x 1.78	1	06.56936-1328
密封塞 6 x 5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
六角法兰螺栓 M6x20	8	06.03216-8204; 06.03216-6204