



SI 001-2010 MSB



Aplicação bronzinas de mancal 77 538 e 77 539 – Todas as medidas para Motor Mercedes Benz OM-904/OM-906

SERVICE
INFORMATION


A Motor Service Brazil com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito da aplicação das bronzinas 77 538 e 77 539 informa: As bronzinas de mancal KS 77 538 e

77 539 possuem furos oblongos idênticos, as bronzinas Mercedes Benz 904 030 07 40* que são aplicadas aos motores OM-904/OM-906

As bronzinas KS 77 538 e 77 539 podem substituir as bronzinas Metal Leve ou Mahle conforme referência cruzada abaixo:

KS	Medida	Referência Metal Leve*	Referência Mahle*	Motor Mercedes
77 538 600	STD	BC-531-J e BC-552-J	M48531 e M48552	OM904/924
77 538 610	0,25	BC-531-J e BC-552-J	M48531 e M48552	OM904/924
77 539 600	STD	BC-526-J e BC-553-J	M48526 e M48553	OM906/926
77 539 610	0,25	BC-526-J e BC-553-J	M48526 e M48553	OM906/926

Abaixo fotos ilustrativas das bronzinas de mancal KS com furos oblongos



Bronzina KS 77 538/77 539 (Detalhe dos furos oblongos)

Alterações e variações nas imagens podem existir, para exata aplicação consulte nosso catálogo técnico.
* As referências indicadas são apenas para comparação, não podem ser utilizadas em notas fiscais aos clientes.

www.ms-motor-service.com.br

KSPG Automotive Brazil Ltda. · Divisão MS Motor Service Brazil
Rod. Arnaldo Julio Mauerberg, 4000 · Distrito Industrial nº 01 · 13460-000 · Nova Odessa · SP · Brasil
Phone ++ 55 19 3466-9620 · Fax ++ 55 19 3466-9622 · SAKS 0800 721 7878 · info@ms-motor-service.com.br

MS MOTOR
SERVICE