



# Technische Info

## Hydrostößel für VAG Pumpe-Düse-Motor

**Achtung!** Für die VAG Pumpe-Düse-Motoren gibt es zwei unterschiedliche Stößel. Nur die neue Ausführung kann für die bisherige verwendet werden, nicht umgekehrt!



### Einbauhinweis

Passende Stößel für VAG Pumpe-Düse-Motoren:

- 420010210 (OE 038 109 309 A/B)
- 420020910 (OE 038 109 309 C).

Laut Herstellerangabe der Firma INA kann der Stößel 420010210 durch die neue Ausführung 420020910 ersetzt werden, **allerdings nicht umgekehrt!**

Art-Nr.	ersetzbar durch
420010210	420020910
420020910	

### Technischer Hintergrund

Im Zuge der Einführung von Russpartikelfiltern wurde vom Hersteller ein Stößel gefordert, der in der Oberflächengüte deutlich verschleißfester ist.

Die Oberfläche des Stößel 420020910 wurde durch ein spezielles Nitrierverfahren dementsprechend mit verschleißfesterer Oberfläche ausgeführt.

Am Aufbau des Stößels selbst (Leerhubtassenstößel) hat sich nichts geändert.

Solange die Eingrenzung der Verwendungen im Tec-Doc hinterlegt sind, bitte diese unbedingt weiterhin beachten. Laut INA werden diese Eingrenzungen aber sukzessive abgebaut.

### Bestellhinweis

Weitere Stößel siehe MSD-Online-Katalog:  
<http://onlineshop.ms-motor-service.de>

### MS Motor Service Deutschland GmbH

#### Zentrale

Mercedesstraße 18  
71384 Weinstadt  
Telefon (07151) 9650-415  
Telefax (07151) 9650-440

#### Verkaufsbüro Dormagen

Hamburger Straße 15  
41540 Dormagen  
Telefon (02133) 267-200  
Telefax (02133) 267-230

#### Verkaufsbüro Neckarsulm

Untere Neckarstraße  
74172 Neckarsulm  
Telefon (07132) 33-2303  
Telefax (07132) 33-2878

#### Verkaufsbüro Nürnberg

Südwestpark 60  
90449 Nürnberg  
Telefon (0911) 65 96 95-0  
Telefax (0911) 65 96 95-40

#### Verkaufsbüro Gröbenzell

Am Weidegrund 10  
82194 Gröbenzell  
Telefon (08142) 4400928  
Telefax (08142) 4401883