



# Juego de herramientas especial para cambiar sensores de masas de aire


<b>Vehículo/Aplicación</b>	<b>Producto: Juego de herramientas especial</b>
véanse catálogo/CD TecDoc	Nº PIERBURG: 4.07370.26.0

El cambio de los sensores de masas de aire montados de serie se dificulta cuando se utilizan tornillos especiales. Para la reparación en estos casos, Motor Service ofrece un nuevo juego de herramientas especial formado por 2 piezas. Estos tornillos especiales tienen la particularidad de que el tornillo, con un perfil de 5 o de 6 dientes, tiene en el centro una espiga. A través de los orificios frontales en las piezas pueden abrirse estos tornillos especiales. Las dos herramientas son suplementos de ¼ de pulgada en calidad MSI demostrada, aptos para carracas o llaves de vaso corrientes de ¼ pulgadas.



*Suplemento T 20  
(6 dientes, Torx®)  
con orificio frontal*

*Suplemento TS 25  
(5 dientes)  
con orificio frontal*



*Medidor de masas  
de aire en el VW Sharan*

El nuevo juego es necesario para los sensores de masas de aire PIERBURG siguientes:

- **7.22684.07.0**  
en diferentes motores de Mercedes-Benz
- **7.22684.08.0**  
en diferentes motores del grupo Volkswagen

Estos suplementos especiales pueden utilizarse también para otras aplicaciones.

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para la colocación y la sustitución, véanse los catálogos, el CD TecDoc y/o los sistemas basados en datos TecDoc.