



Kraftstofffördermodul

Saugstrahlpumpe entfällt

Fahrzeuge:	Produkt: Kraftstofffördermodul	
Volkswagen	PIERBURG Nr.	Ref.-Nr.*
Passat 1.9/2.0 TDI	7.02550.32.0	3C0919050B/3C0919050E/3C0919050G
	7.02701.02.0	3C0919050/3C0919050AB/3C0919050D/3C0919050F

Mögliche Beanstandungen:

- Fehlender Anschluss
- Das verbaute Kraftstofffördermodul hat drei Anschlüsse, das Ersatzteil aber nur zwei.

Das ursprünglich eingebaute Kraftstofffördermodul verfügt über einen zusätzlichen Schlauch zu einer externen Saugstrahlpumpe (siehe Abb. 2, links). Durch technische Weiterentwicklung wird diese externe Saugstrahlpumpe im PIERBURG Kraftstofffördermodul nicht mehr benötigt.

Die entsprechende Schlauchverzweigung im Kraftstofffördermodul hat einen Blindanschluss (siehe Abb. 1), der beim Blick von oben in das Kraftstofffördermodul zu sehen ist.

Beim Ausbau des alten Kraftstofffördermoduls muss auch der Schlauch mit der Saugstrahlpumpe aus dem Kraftstofftank entfernt werden.



Abb. 1:
Blick in das Kraftstofffördermodul (aufgeschnitten) mit Blindanschluss



Abb. 2:
links: ursprünglich verbautes Kraftstofffördermodul mit externer Saugstrahlpumpe
rechts: Kraftstofffördermodul 7.02550.32.0

* Die aufgeführten Referenznummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen nicht auf Rechnungen an den Endverbraucher verwendet werden. Änderungen und Bildabweichungen vorbehalten. Zuordnung und Ersatz, siehe die jeweils gültigen Kataloge, TecDoc-CD bzw. auf TecDoc-Daten basierende Systeme.