



Módulo de alimentación de combustible

Se suprime la bomba eyectora

Vehículos:	Producto: Módulo de alimentación de combustible	
Volkswagen	N.º PIERBURG	N.º de referencia*
Passat 1.9/2.0 TDI	7.02550.32.0	3C0919050B/3C0919050E/3C0919050G
	7.02701.02.0	3C0919050/3C0919050AB/3C0919050D/3C0919050F

Posibles reclamaciones:

- conexión faltante
- el módulo de alimentación de combustible instalado posee tres conexiones, pero la pieza de repuesto sólo tiene dos.

El módulo de alimentación de combustible instalado originalmente dispone de una manguera adicional con una bomba eyectora externa (véase Fig. 2, izquierda). Gracias al perfeccionamiento técnico la bomba eyectora externa en el módulo de alimentación de combustible PIERBURG ya no es necesaria.

La bifurcación de la manguera correspondiente en el módulo de alimentación de combustible está provista de un conector ciego (véase Fig. 1) que puede verse desde arriba en el módulo de alimentación de combustible. Al desmontar el módulo de alimentación de combustible antiguo se debe retirar también la manguera con la bomba eyectora del depósito de combustible.



Fig. 1:
 Vista del módulo de alimentación de combustible (vista de sección) con conector ciego



Fig. 2:
 Izquierda: módulo de alimentación de combustible instalado originalmente con bomba eyectora externa
 Derecha: módulo de alimentación de combustible 7.02550.32.0

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para la colocación y la sustitución, véanse los catálogos, el CD TecDoc y/o los sistemas basados en datos TecDoc.

* Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas al consumidor final.