



Modificaciones en el filtro de combustible 158-FS

En el caso del filtro de combustible 158-FS se ha modificado el alojamiento del anillo interior de junta. En lugar del soporte de plástico para el anillo de junta, ahora la junta está integrada en a tapa metálica. Con la supresión del soporte de plástico se consigue una mayor resistencia frente a influencias químicas y térmicas.

En los tipos de construcción y el interior del filtro de carburante no se ha modificado nada.



Nota:

De la modificación no resulta ninguna diferencia técnica.



NUEVO

