

**PI 1396**فقط للفنيين المتخصصين!  
صفحة ١/١**MS MOTORSERVICE****PRODUCT  
INFORMATION**

# فئة محركات OM 500 Euro 2/3

## مجموعات جديدة

المركبات	السيارة
OM522.940-943/950 و OM521.940/950-951 OM542.920-926/940-945/947-948/956-957 و OM541.920-928/940-949/950-952 OM941.900/910/920-921/929-930/940/960/970/980-981/990 OM942.900/910-912/925/930/960/967/970/980/990	شركة Mercedes-Benz (موديل Actros) Euro 2/3؛ سنة الصنع ١٩٩٥ ←



قامت الجهة المصنعة للمحركات بتحسين مقبس الأسطوانة وتجهيز حلقة الكباس في المحركات المذكورة أعلاه.

في إطار الاستمرار في التطوير التقني فقد تم تقليص الخسائر الناتجة عن الاحتكاك وتحسين الخصائص الانزلاقية لحلقات الكباس وسطح دوران مقابس الأسطوانة. وبذلك فقد أصبح بالإمكان تقليل مدد استهلاك الزيت في مرحلة التالين وبالتالي تقليص معدل استهلاك الوقود.

وفقاً لهذه المواصفة فقد قامت شركة Motorservice لخدمة المحركات بتجميع مجموعات جديدة لمنتجات KOLBENSCHMIDT المعنية

يراعى ما يلي:

- ضماناً لتحقيق أفضل الخصائص التشغيلية، فقد تمت مواءمة حلقات الكباس بشكل مثالي مع مقابس الأسطوانة، وذلك مع مجموعات KOLBENSCHMIDT. ولهذا السبب فإن شركة Motorservice لخدمة المحركات توصي دائماً باستبدال المجموعة بكاملها عند اتخاذ أية إجراءات إصلاح.
- القطع الموجودة في العمود (A) لا يتعين أن يتم تركيبها مع قطع العمود (B).
- يمكن أن يتم استنفاد المخزون القديم من قطع الغيار.

إدخال تغييرات في القطعة رقم:

التوصيف:	حتى الآن (A):	جديد (B):
الكباس	40 448 600	40 448 601
المجموعة [1]	40 448 961	40 448 963
المجموعة [2]	40 448 962	40 448 964
الكباس -KH	40 463 600	40 463 601
المجموعة -KH [1]	40 463 961	40 463 963
المجموعة -KH [2]	40 463 962	40 463 964
مقبس الأسطوانة [1]	89 530 110	89 878 110
مقبس الأسطوانة [2]	89 594 110	89 879 110
قاعدة حلقة الكباس	80 00328 1 2 000	80 00722 1 0 000

[1] لمبيت العمود المرفقي المزود بثنقوب التبريد. مع حز التبريد أسفل مجموعة المكابس.  
[2] لمبيت العمود المرفقي غير المزود بثنقوب التبريد. مع حز التبريد مقاس ٢٠ ملم أسفل مجموعة المقابس.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات وتغيير الصور. أعمال التخصيص والاستبدال، انظر الكتالوج الساري لكل منها، الأنظمة المستندة إلى TecDoc-CD أو بيانات TecDoc.