



## SERVICE INFO



# Optische Unterschiede

beim Generatorenfreilauf 535 0214 10 und 535 0229 10

Hersteller: Honda  
 Modelle: Accord VIII, Accord IX, Civic VIII, CR-V II, CR-V III, FR-V  
 Motoren: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC  
 Art-Nr.: 535 0214 10  
 535 0229 10  
 OE-Nummern: 31141-RBD-E02  
 31141-RL0-G01



Bild 1: Generatorenfreilauf 535 0214 10

Bei oben genannten Modellen können zwei verschiedene Ausführungen des Generatorenfreilaufes verbaut sein.

Bild 1 zeigt die Serien-Ausführung (links) und die Aftermarket-Ausführung (rechts) des Generatorenfreilaufes 535 0214 10.

Bild 2 zeigt die Serien-Ausführung (links) und die Aftermarket-Ausführung (rechts) des Generatorenfreilaufes 535 0229 10.




Bild 2: Generatorenfreilauf 535 0229 10



Bild 3: INA-Spezialwerkzeug Artikelnummer 400 0241 10

Zum Aus- und Einbau des Generatorenfreilaufes wird ein Spezialwerkzeug (Bild 3) benötigt.

Die Generatorenfreiläufe entsprechen uneingeschränkt den technischen Anforderungen und unterscheiden sich lediglich in der Optik.

**Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!**

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter [www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) oder [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

**Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111\***  
 Tel.: +49 (0) 1801 753-333\*  
 Fax: +49 (0) 6103 753-297  
 automotive-aftermarket@schaeffler.com  
 www.schaeffler-aftermarket.de

\* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

