

Tipps vom Dichtungsprofi

Vertriebs-Service Information | VSI Nr.: 05/2007

NEU

Elring bietet für Pumpe-Düse-Motoren 1,9 l sowie 2,0 l - 8 V einen Zylinderkopf-Dichtungssatz mit **Elring Nr. 428.880**

Zusätzlich können Sie den für die Reparatur benötigten Ringsatz für eine Einspritzdüse unter **Elring Nr. 434.650 bzw. 434.660** bestellen.

Zur besseren Übersicht sowie Ersatzteildisposition finden Sie nachfolgend die vorhandenen Ringsätze je Motortyp:

	434.650			434.660			434.650		434.660			434.650	
	1,9 l	2,0 l - 8 V		1,9 l	2,0 l - 8 V		1,9 l	2,0 l - 8 V	1,9 l	2,0 l - 8 V		1,9 l	
Audi	AJM	BMM	Volkswagen	AJM	BRT	SKODA	ASZ	BMM	SEAT	ANU	BMM	Ford	AJM
	ASZ	BPW		ANU	BDJ		ATD	BSS		ARL			ASZ
	ATD			ARL	BMP		AVB			ASZ			AUY
	ATJ			ASZ	BMM		AVF			ATD		AXR	
	AVB			ATD			AWX			AUY		BKC	
	AVF			ATJ			AXR			AXR		BLS	
	AWX			AUY			BJB			BKC		BLT	
	AXR			AVB			BKC			BLS		BMT	
	BKC			AVF			BLS			BLT		BPZ	
	BKE			AVQ			BLT			BPZ		BSV	
	BLS			AWX			BPZ			BSV		BSW	
	BRB			AXB			BSW			BSW		BXE	
				AXC			BXE						
				AXR									
		BEW											
		BJB											
		BKC											
		BLS											
		BLT											
		BMT											
		BRR											
		BRS											
		BRU											
		BSU											
		BSW											
		BTB											
		BVK											
		BXE											
		BXF											
		BXJ											



Elring Nr. 434.650



Elring Nr. 434.660

VW | AUDI | SKODA | SEAT | FORD
 Zylinderkopf-Dichtungssatz |
 Ringsatz für Einspritzdüse
Pumpe-Düse-Motoren



Das Original