



Sensores de masa de aire: ¡Tenga en cuenta la asignación!

Vehículo	Producto	Nº PIERBURG
BMW, Fiat; Opel; Volvo	Sensor de masa de aire	7.22701.04/.05.0/.08.011.0; 7.22684.07.011.0



Irregularidades posibles:

- Pérdida de potencia
- Humo negro
- Vibraciones
- Marcha de emergencia
- La lámpara de averías se enciende
- Código de avería P0100

Una causa de las irregularidades indicadas puede ser que durante la sustitución se montó un sensor de masa de aire no adecuado para el vehículo en cuestión.

Los captadores insertables de los sensores de masa de aire casi no se diferencian entre sí.

Los módulos electrónicos integrados, sin embargo, tienen en cada caso líneas características distintas adaptadas al tipo de motor.

Si un sensor de masa de aire se utiliza en el vehículo incorrecto, se pueden producir además de las irregularidades mencionadas también daños consecuenciales graves.



Sensores de masa de aire (captador insertable)

! Al realizar el pedido tenga en cuenta el tipo exacto de motor y una posible delimitación por número de bastidor, código de motor y año de fabricación.

Por favor, utilice para los pedidos las versiones actuales de los datos:

- Motor Service OnlineShop (actualizada diariamente): www.onlineshop.ms-motor-service.com
- Motor Service Product Disc a partir de la versión 5.2
- CD TecDoc y sistemas basados en datos TecDoc a partir de la versión 2/2010
- Catálogo PIERBURG a partir de la versión 2010

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Consulte las aplicaciones exactas en el catálogo actual / CD / OnlineShop.