

Verwechslungsgefahr der Spannrollen 531 0535 20 und 531 0819 10

Hersteller: Honda, Opel, Vauxhall

Modelle:

Honda: Civic
Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira
Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Combo, Meriva

Motoren: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTi

OE-Nummern:

- (1) 56 36 403
97249945
- (2) 56 36 739
97249944
14530-PLZ-Doo

Art-Nr.: (1) 531 0535 20
(2) 531 0819 10




Bild 1: 531 0535 20




Bild 2: 531 0819 10

Beim Austausch der Spannrolle mit der Art-Nr. 531 0535 20 bzw. 531 0819 10 ist auf die genaue Fahrzeugzuordnung zu achten.

Beide Spannrollen sind optisch kaum zu unterscheiden. Einziger Unterschied ist eine andere Geometrie der Spannfeder (siehe Bild 1 und 2).

Wichtig:

Die Rollen dürfen nicht vertauscht werden!

Bei Montage der falschen Spannrolle besteht die Gefahr eines Motorschadens!



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.Schaeffler-Aftermarket.de oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 10.2009

INA 0043

Technische Änderungen vorbehalten

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. aus dem dt. Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

