



# Zmiany w filtrze paliwa 158-FS

W filtrze paliwa 158-FS zmianie uległo gniazdo wewnętrznego pierścienia uszczelniającego. Zamiast plastikowego uchwyty pierścienia uszczelniającego uszczelka jest teraz zintegrowana z metalową pokrywą. Wyeliminowanie plastikowego uchwyty zwiększa odporność na czynniki chemiczne i termiczne.

Kształt konstrukcyjny i elementy wewnętrzne filtra paliwa nie uległy zmianie.



**Wskazówka:**

Zmiana nie pociąga za sobą różnic technicznych.



**NOWOŚĆ**

