

# Tipps vom Dichtungsprofi

Technische Service Information | TSI Nr.: 12/2006


## Guß-Motorblock

**M50B25**

ZKS 802.740

Vergleichsnummer BMW 11 12 1 721 938

M10 x **95** x 1,5 – 12.9 Außentorx E12




## Aluminium Motorblock (Alusil)

**M52B25 (Vanos)**

ZKS 802.820

Vergleichsnummer BMW 11 12 1 740 065

M10 x **110** x 1,5 – 12.9 Außentorx E12



Die beiden Schraubenausführungen können nicht gegeneinander ausgetauscht werden.

Beim Verbau eines Austauschzylinderkopfes ist darauf zu achten, daß die richtige Schraubenausführung (Länge!) verwendet wird.

## Zylinderkopfschrauben

325i (E36) Limousine, Coupé, Cabriolet

# BMW

**Motor: M50B25 und M52B25 (Vanos)**



Das Original