



# TERMOCHRONA

## CZUJNIKI TEMPERATURY SPALIN

30 CZUJNIKÓW DOSTOSOWANYCH DO PONAD 1400 TYPÓW POJAZDÓW

OUR **HEART** BEATS FOR YOUR ENGINE.

**CZUJNIKI TEMPERATURY SPALIN**  
WYSOKA DOKŁADNOŚĆ  
KRÓTKI CZAS REAKCJI  
OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ



Firma Motorservice rozszerzyła swój program produktowy w dziedzinie czujników o grupę produktów „czujniki temperatury spalin“. Nowe produkty o numerach artykułów 7.08369.00.0–7.08369.29.0 pasują do około 1400 typów pojazdów osobowych z silnikami wysokoprężnymi marki Audi, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall, Saab, Seat, Škoda i Volkswagen.

**CECHY:**

- zakres temperatury: -40 – +1000 °C
- wysoka dokładność
- krótki czas reakcji dzięki cienkowiarsztwowemu termometrowi rezystancyjnemu z platyny
- wysoka stabilność długoterminowa
- obudowa ze stali nierdzewnej
- odporność na obciążenia mechaniczne, termiczne i chemiczne

**Czujniki temperatury spalin są niezbędnym wyposażeniem nowoczesnych pojazdów. Kontrolują gorący strumień spalin i chronią podzespoły przed przegrzaniem.**

**TYPOWYMI ZASTOSOWANIAMISĄ:**

- ochrona komponentów wrażliwych na działanie temperatury, np. turbosprężarek i katalizatorów wszelkiego typu (3-drożnych, zbiorników NO<sub>x</sub>, SCR lub Diesel-Oxi)
- monitorowanie procesów wypalania (regeneracji) filtra cząstek stałych
- kontrola optymalnego okna temperaturowego katalizatorów
- pomiar temperatury spalin EGR w ramach diagnozy OBD

W przypadku krytycznego przegrzania, sterownik reaguje odpowiednimi działaniami obniżającymi temperaturę, np. przez obniżenie mocy (tryb awaryjny).

| Pasuje do         | Nr ref.        | Nr artykułu  |
|-------------------|----------------|--------------|
| <b>Audi</b>       | 03G 906 088 AF | 7.08369.11.0 |
| <b>Seat</b>       | 03G 906 088 BA | 7.08369.22.0 |
| <b>Škoda</b>      | 03G 906 088 D  | 7.08369.03.0 |
| <b>Volkswagen</b> | 03G 906 088 F  | 7.08369.08.0 |
|                   | 03G 906 088 K  | 7.08369.02.0 |
|                   | 03K 906 088 B  | 7.08369.20.0 |
|                   | 03L 906 088 AJ | 7.08369.01.0 |
|                   | 03L 906 088 AT | 7.08369.19.0 |
|                   | 03L 906 088 BQ | 7.08369.25.0 |
|                   | 03L 906 088 BS | 7.08369.00.0 |
|                   | 03L 906 088 CC | 7.08369.04.0 |
|                   | 03L 906 088 CE | 7.08369.07.0 |
|                   | 03L 906 088 CH | 7.08369.26.0 |
|                   | 03L 906 088 D  | 7.08369.14.0 |
|                   | 03L 906 088 E  | 7.08369.16.0 |

| Pasuje do            | Nr ref.         | Nr artykułu  |
|----------------------|-----------------|--------------|
| <b>Audi</b>          | 03L 906 088 FG  | 7.08369.09.0 |
| <b>Seat</b>          | 03L 906 088 HE  | 7.08369.10.0 |
| <b>Škoda</b>         | 03L 906 088 HG  | 7.08369.24.0 |
| <b>Volkswagen</b>    | 03L 906 088 HJ  | 7.08369.21.0 |
|                      | 059 906 088 A   | 7.08369.13.0 |
|                      | 070 906 088 AC  | 7.08369.18.0 |
|                      | 8E0 906 088     | 7.08369.23.0 |
| <b>Mercedes-Benz</b> | A 000 905 64 04 | 7.08369.06.0 |
|                      | A 008 153 27 28 | 7.08369.12.0 |
| <b>Opel</b>          | 8 55 267        | 7.08369.15.0 |
| <b>Vauxhall</b>      | 8 55 410        | 7.08369.05.0 |
| <b>Saab</b>          | 8 55 632        | 7.08369.17.0 |
| <b>Renault</b>       | 82 00 626 456   | 7.08369.28.0 |
|                      | 82 00 941 746   | 7.08369.29.0 |
| <b>Volvo</b>         | 31293031        | 7.08369.27.0 |

**HEADQUARTERS:**

**MS Motorservice International GmbH**

Wilhelm-Maybach-Straße 14–18

74196 Neuenstadt, Germany

[www.ms-motorservice.com](http://www.ms-motorservice.com)

[www.ms-motorservice.com](http://www.ms-motorservice.com)

© MS Motorservice International GmbH – FL 1802-13 – 02/18 (032018)