



PI 1610

¡Sólo para personal especializado!

1/2

PRODUCT INFORMATION

TRES NUEVAS BOMBAS DE ACEITE BF PARA MAN

DE LOS MOTORES D20.66 Y D26.76 (EURO II – VI)

Fabricante de vehículos: MAN		Producto: bomba de aceite mecánica	
Aplicación	Motor	N.º de referencia*	N.º BF
TGA, TGS, TGX, Lion's Coach, Jetliner, Skyliner	D20.66; D26.76 (Euro II – VI)	51.05103-5036	20 1402 20660
		51.05103-5037	20 1402 26760
		51.05103-5038	20 1402 26761

Estas bombas de aceite de BF son un desarrollo propio de MS Motorservice International GmbH y se ofrecen exclusivamente para el mercado posventa.

La construcción optimizada evita las conocidas causas de avería que pueden manifestarse en las bombas de aceite originales de fábrica.

LAS VENTAJAS EN RESUMEN

- Kit completo de piezas de recambio, incluidos todos los tornillos y juntas necesarios.
- Las bombas de aceite se suministran premontadas.
- Mayor seguridad contra fallos gracias a una construcción mejorada con los mismos datos de rendimiento.
- Cada bomba de aceite se comprueba en el banco de pruebas antes de la entrega.
- Ventaja de precio frente al kit de recambio original.
- La entrega incluye las instrucciones de montaje.



20 1402 20660

20 1402 26760

20 1402 26761



Bombas de aceite MAN

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para asignación y sustitución, véanse los correspondientes catálogos vigentes, por ejemplo, los sistemas basados en TecAlliance.

* Los números de referencia indicados solamente sirven a modo de comparación y no pueden ser utilizados en facturas dirigidas al consumidor final.

**PI 1610**¡Sólo para personal especializado!
2/2

N.º de artículo 20 1402 20660

El n.º de artículo 20 1402 20660 contiene:

Componente	Cantidad	N.º de pedido*
Tapa de la bomba de aceite	1	51.05103-5036; 51.05103-0132; 51.05103-0129
Rueda con dentado interior	1	51.05104-0251; 51.05104-0246; 51.05104-0233
Piñón de la bomba de aceite	1	51.05104-0234
Eje del piñón de la bomba de aceite	1	51.05105-5000; 51.05105-0070
Anillo tórico 22 x 2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
Tornillo cilíndrico M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
Tapón de estanqueizado 6 x 5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
Tornillo de brida hexagonal M6 x 20	9	06.03216-8204; 06.03216-6204



N.º de artículo 20 1402 26760

El n.º de artículo 20 1402 26760 contiene:

Componente	Cantidad	N.º de pedido*
Tapa de la bomba de aceite	1	51.05103-5037
Rueda con dentado interior	1	51.05104-0252; 51.05104-0244
Piñón de la bomba de aceite	1	51.05104-0245
Eje del piñón de la bomba de aceite	1	51.05105-5002
Anillo tórico 22 x 2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
Tornillo cilíndrico M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
Anillo tórico 25,12 x 1,78	1	06.56936-1328
Tapón de estanqueizado 6 x 5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
Tornillo de brida hexagonal M6 x 20	8	06.03216-8204; 06.03216-6204



N.º de artículo 20 1402 26761

El n.º de artículo 20 1402 26761 contiene:

Componente	Cantidad	N.º de pedido*
Tapa de la bomba de aceite	1	51.05103-5038
Rueda con dentado interior	1	51.05104-0251; 51.05104-0246; 51.05104-0233
Piñón de la bomba de aceite	1	51.05104-0234
Eje del piñón de la bomba de aceite	1	51.05105-5000; 51.05105-0070
Anillo tórico 22 x 2	1	06.56936-1150; 06.56331-0251
Tornillo cilíndrico M10x35	1	06.02099-0380; 06.02094-4511
Anillo tórico 25,12 x 1,78	1	06.56936-1328
Tapón de estanqueizado 6 x 5	1	06.21649-0003; 06.21641-0604; 51.90310-0257; 64.90490-0065; 64-90490-0050
Tornillo de brida hexagonal M6 x 20	8	06.03216-8204; 06.03216-6204