



SI 1081

Tylko dla personelu specjalistycznego!
1/1

SERVICE INFORMATION

MODUŁ DOPROWADZANIA PALIWA

ODPADA EJEKTOR

MOŻLIWE REKLAMACJE

- Brak króćca
- Zainstalowany moduł doprowadzania paliwa ma trzy króćce, część zamienna tylko dwa.

Pojazdy: Produkt: moduł doprowadzania paliwa

Volkswagen	Nr Pierburg	Nr ref.*
Passat 1.9/2.0 TDI	7.02550.32.0	3C0919050B 3C0919050E 3C0919050G

Instalowany pierwotnie moduł doprowadzania paliwa posiada dodatkowy wężyk z zewnętrznym ejektorem (patrz rys. 2, z lewej strony). Dzięki postępowi technicznemu nie jest już potrzebny zewnętrzny ejetor w module doprowadzania paliwa Pierburg 7.02550.32.0.

Odpowiednie odgałęzienie dla wężyka w module doprowadzania paliwa jest zamknięte ślepym króćcem (patrz rys. 1), który widać

patrząc od góry do wnętrza modułu doprowadzania paliwa. Przy demontażu starego modułu doprowadzania paliwa należy też usunąć ze zbiornika paliwa wężyk z ejektorem.



Rys. 1:
Widok do wnętrza modułu doprowadzania paliwa (szkic) ze ślepym króćcem



Rys. 2:
Z lewej: instalowany pierwotnie moduł doprowadzania paliwa z zewnętrznym ejektorem
Z prawej: moduł doprowadzania paliwa 7.02550.32.0

Prawo do zmian i odchyłeń rysunków zastrzeżone. Przyporządkowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance.

* Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.