





Radiateur d'huile pour moteurs Volvo/Deutz/RVI

Par principe, les radiateurs d'huile ne peuvent pas être nettoyés. Il est impossible d'éliminer intégralement les impuretés présentes dans les fines lamelles qui entraînent fréquemment, après des rectifications, des dégâts dans le moteur ou une



usure prématurée si l'ancien radiateur d'huile est réutilisé. C'est pourquoi Motorservice recommande de toujours remplacer les radiateurs d'huile en cas de rectifications de moteurs.



	N° d'article :	Constructeur	Type de véhicule	Moteur	N° de réf. :
	20 1904 12001	Volvo	FH / FH12 / FM / FM12 NH12 B12 / B12B / B12M / B12R Magnum FAB-17JD / RD / SD / TD	D12 C/D, DH12 C/D, TAD 1240 GE/1241 GE/1242 GE, TWD 1240 VE, TAD 1241 VE/1242 VE, TAD 1250 VE/1251 VE/1252 VE, DXi 12	20749399 8130186 74 08 130 186
	20 1904 12002	Volvo	B12 FL12 / FM / FM9	D12 A/B, EDS1, EM-EC01, TAD 940 GE/941 GE/ 940 VE/941 VE/942 VE, TAD 943 VE/950 VE/951 VE/952 VE	1674072 8149300
	20 1904 16000	Volvo	FH / FH (4) / FH16	D16 C-A MH/C-A MG/C-B MH, D16 C-C MH/C-D MH, TAD 1670 VE/1671 VE/1672 VE, TAD 1640 GE/1641 GE/1642 GE, TAD 1650 GE/1651 GE, TWD 1643 GE/1652 GE/1653 GE/ 1663 GE	20700516
	20 1922 11000	Volvo RVI	FH12 / FM / FM (4) / FM12 NH12 B9L / B9R / B9S / B9TL / B11R / B12 / B12M C-Truck / K-Truck / T-Truck Kerax / Premium	D9 A/B, D11 A/B/C, D12 C, TAD 940 GE/941 GE, D11 B3-A MP/B4-A MP, D9 A2A/A2A MG/A2A/A-MG/A-A/A-B, D11 A-C/A-D MP/A-D/B1-A MP/B2-A MP, DXi 11	20729259 8170816 74 20 729 259
	20 1922 13000	Volvo RVI	FH / FH (4) / FM / FM (4) B13R / A35F EC380D / EC480D L150G / L180G L220G / L250G C-Truck / T-Truck / K-Truck Kerax / Magnum	D13 A/B/C/K/F/H, Dxi 13	20505537 74 20 505 537

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur les données TecAlliance.
* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.



	N° d'article :	Constructeur	Type de véhicule	Moteur	N° de réf. :
	20 1922 11001	Volvo RVI	FM / B11R / FM (4) PREMIUM (BJ. 2005 -) FM (BJ. 2005 -) / KERAX MIDR06.23.56B / 41 04.96	D11 EURO 5, TAD 1170 VE/1171 VE/1172 VE, TAD 1140 VE/1141 VE/1142 VE, TAD 1150 VE/1151 VE/1152 VE, Dxi 11 EURO 5	21160743 74 21 160 743
	20 1905 20122	Deutz RVI Volvo	FE / FL II / B7R RVI MIDLUM PREMIUM 2 / Agrottron Vivacity / Avancity	D7 E240, TAD 550 GE/551 GE, TAD 750 GE/751 GE/752 GE/753 GE/754 GE, TAD 560 VE/561 VE, TAD 761 VE/762 VE/763 VE/764 VE/765 VE, DXi7, BF 4/6M 2012, TCD 2013 L06 4V	20794112 21703158 7420794112 7421703158 0490 0206 0491 2105
	20 1904 10000	Volvo	FL10 / F10 / FM10 N10 B10R	D10 A/B, TD 100 A/AK/AG/B/G/GTD, TD 101 F/G, TD 102 K/103, D 120 A/AK, TD 120 A/AG/AG PP/AK/G/GG PP, TD 121/122, TD 1030 VE/V, TWD 1031 VE, TAD 1030 VE, TID 120 FPP/FG	468035 1544501
	20 1904 10001	Volvo	F Series / B Series	THD 101/101 G/102/102 KF, THD 104 K/103 E Euro 2, DH 10 A ENG - 63243	397006
	20 1904 12000	Volvo	B12 / F12	D 120 C/D/E/F/G, TD 122 F, TAD 1230 G/V/P /1231 GE/1232 GE, TD 120 G/GG/GG PP, TD 1210 G/121 GP-87/120 HP-86/121, TWD 1210 V/1211 V/1230 VE, TID 120 FPP/120 FG/121 FG, TID 121 LP/121 LP-87/121 LPB-87	468612 470099