



Modifications sur le filtre à carburant 158-FS

Le montage du joint circulaire interne du filtre à carburant 158-FS a été modifié. Au lieu de la fixation en plastique du joint circulaire, le joint est désormais intégré au couvercle métallique. L'abandon de la fixation en plastique permet d'obtenir une meilleure résistance aux influences chimiques et thermiques.

La constitution et l'intérieur du filtre à carburant restent inchangés.



Remarque :

Cette modification n'entraîne aucune différence technique.



NOUVEAU

