

Verwechslungsgefahr der Spannrollen 531 0054 30 und 531 0626 30

Fahrzeughersteller:

Opel, Vauxhall, Holden

LuK-AS-Nr.: 531 0054 30
531 0626 30

OE-Nr.: 56 36 738
56 36 729

Hersteller-Nr.: 979195
979488



Bild 1: 531 0626 30



Bild 2: 531 0626 30

Bei der Montage der oben genannten Spannrollen ist auf die **richtige** Fahrzeugzuordnung zu achten. Äußerlich erscheinen beide Typen gleich.

Die Spannrolle **531 0626 30** verfügt über einen größeren Arbeits- bzw. Verstellbereich, sowie über ein Hochtemperaturlager.

Unterscheiden lassen sich die Spannrollen an der auf der Rückseite eingestanzten Hersteller-Nummer (**Bild 2, Pfeil**).

Die Vorspannkraft und die Dämpfung der Spannrollen sind **nicht** identisch!

Bei falscher Zuordnung besteht die Gefahr, dass der Zahnriemen überspringt und es zum Motorschaden kommt!

Entsprechende LuK-AS Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.LuK-AS.com oder im RepXpert unter www.RepXpert.com.

Stand 10.2007 (ersetzt 05.2007)
INA 0005

Technische Änderungen vorbehalten
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Für weitere Informationen:

Telefon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-295

LuK-AS@Schaeffler.com

www.LuK-AS.com

* 4,6 ct/Min aus dem deutschen Festnetz

