

Závada: Chybné hodnoty palivoměru

Je třeba přesná identifikace (dle kódu motoru/rok výroby/...)

Vozidlo:	Výrobek:	Elektrické palivové čerpadlo
SEAT	PIERBURG číslo:	O.E. číslo*:
Cordoba 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo	7.00468.86.0	6N0 919 051 N
Ibiza 1.0i, 1.4i, 1.6i, 1.8i Turbo		6N0 919 051 R ¹⁾
		6N0 919 087 F
VOLKSWAGEN (VW)		
Polo 1.0i, 1.05i, 1.2i, 1.3i, 1.4i, 1.6i, 2.0i		

Možné závady:

- Palivoměr ukazuje nesprávné množství paliva v nádrži

Při chybném přiřazení elektrického palivového čerpadla 7.00468.86.0 danému vozidlu je možné, že úroveň paliva v nádrži bude ukazována „opačným“ způsobem.

Příklad:

- Palivoměr ukazuje „Plný“ když je nádrž prázdná.
- Palivoměr ukazuje „Prázdný“ když je nádrž plná.

Čerpadlové moduly zabudované výrobcem vozidla jsou osazeny dvěma různými snímači úrovně naplnění nádrže.

Při objednávání prosím přesně identifikujte požadovaný díl dle VIN, kódu motoru a roku výroby!

Vždy si identifikaci a zvolení příslušného dílu ověřte v aktuálních katalozích, katalogu TecDoc CD případně systémech na něm založených.



Obrázek výrobku

Vozidlo	Model	Rok výroby	Identifikační číslo vozidla (VIN)	Kód motoru
VW	Polo/Derby	1995 ... 2000	6NW 001 001 →	vše
		2000 ... 2002	6NW 000 158 → 6NY D 000 001 →	
VW	Polo/Classic/Variant	2000 ... 2002	6KY 502 795 →	vše
VW	Polo/Classic/Playa	1996 ... 2003	—	GAEP
SEAT	Cordoba/Vario/Ibiza	1999 ... 2002	6KX 400 000 ... 6KX 499 999	vše

¹⁾ pro Brazílský trh.

Právo na změny a úpravy obrázků je vyhrazeno.

* Referenční čísla jsou určena pouze pro porovnávací účely a nesmí být použita na fakturách pro spotřebitele.